


| Données générales | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|----|
| Date : 19/01/2021 | limites du tronçon | données GPS | | |
| Opérateur (s) et organisme : M Rochereau | | X (en dd) | Y (en dd) | n° |
| Commune : Saint Vincent du Lorouër | | aval | | |
| | amont | | | |
| Conditions d'observation : | | | | |
| Lieu-dit : Le Gué au Dru | X < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input type="checkbox"/> > 8j sans pluies | | | |
| Nom usuel (si information) : | n° photos : | | | |
| Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT | | | | |
| Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs) | | | | |
| Alimentation par une source | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | |
| <input type="checkbox"/> Indéterminé | | | | |
| Débit suffisant une majeure partie de l'année | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé | | | |
| Lit naturel à l'origine | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Information historique : <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre : | | | |
| Cas particuliers : Critères supplémentaires | | | | |
| Berges supérieures à 10cm | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | | | |
| Substrat diversifié et différencié | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| Continuité Amont/ Aval | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | | | |
| Vie aquatique | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> Indéterminé | | |
| <input type="checkbox"/> poisson : | | | | |
| <input type="checkbox"/> macroinvertébrés | | | | |
| <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques | | | | |
| Statut (cf logigramme) | | | | |
| Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2) | | | | |
| <input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE | | | | |
| <input type="checkbox"/> TALWEG <input checked="" type="checkbox"/> FOSSE | | | | |
| <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure | | | | |

Commentaires / Photographies

Cet écoulement est inexistant sur le terrain.



Localisation de l'écoulement du Gué au Dru