


Données générales					
Date :	<input type="text" value="18/05/2021"/>	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	<input type="text" value="OFB"/>		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A Lefeuvre			aval		
Commune :	<input type="text" value="Cherisay"/>	amont			
Conditions d'observation :					
Lieu-dit :	<input type="text" value="Le Grand Chauvel"/>	<input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Nom usuel (si information)	<input type="text"/>	n° photos : <input type="text"/>			
Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT					
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input type="checkbox"/> OUI	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :				
<input checked="" type="checkbox"/> NON					
<input type="checkbox"/> Indéterminé					
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input type="checkbox"/> indéterminé				
Lit naturel à l'origine					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>				
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Substrat diversifié et différencié					
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Continuité Amont/ Aval					
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Vie aquatique					
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> Indéterminé			
<input type="checkbox"/> poisson :					
<input type="checkbox"/> macroinvertébré :					
<input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)					
<input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE					
<input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE					
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					

Commentaires / Photographies

Ce tronçon correspond au bief d'un ancien moulin présent au niveau du lieu-dit "le Grand Chauvel" et disparu depuis plusieurs dizaines d'années.



Localisation et vue du tronçon proposé au déclassement

