



Données générales					
Date :	<input type="text" value="18/03/2021"/>	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	<input type="text" value="OFB"/>		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A Lefeuvre			aval		
Commune :	<input type="text" value="Joué-en-Charnie"/>	amont			
<b>Conditions d'observation :</b>					
Lieu-dit :	<input type="text" value="La Tortière"/>	<input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Nom usuel (si information)	<input type="text"/>	n° photos : <input type="text"/>			
Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année : .....) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT					
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<b>Type de source :</b>				
<input type="checkbox"/> NON	1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input checked="" type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input checked="" type="checkbox"/> émergence clairement identifiée				
<input type="checkbox"/> Indéterminé	2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide				
	Autres : <input type="text"/>				
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé				
Lit naturel à l'origine					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input checked="" type="checkbox"/> Autre: <input type="text" value="photos anc"/>				
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Substrat diversifié et différencié					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON				
Continuité Amont/ Aval					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON				
Vie aquatique					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> Indéterminé			
<input type="checkbox"/> poisson :					
<input type="checkbox"/> macroinvertébré :					
<input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)					
<input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE					
<input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE					
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					

## Commentaires / Photographies

Cet écoulement est actuellement classé en cours d'eau au titre de la police de l'eau et des BCAE. Cependant son tracé ne correspond pas à la réalité actuelle, ce qui justifie cette fiche modificative.

Les portions amont et aval de l'écoulement sont busées sous des cultures. La portion intermédiaire, le long d'un îlot boisé, est apparente et possède bien les caractéristiques d'un cours d'eau. Le tracé original de ce ruisseau est visible sur les photographies aériennes anciennes.



Localisation des tronçons de cours d'eau busés sous la culture

Vue du tronçon justifiant la modification de tracé