

DDT 72 - REMA (SD)
19 boulevard Paixhans
72000 LE MANS

A Le Mans, le 03-08-2021

N/Réf.: 2021-002902
Dossier suivi par : Arnaud LEFEUVRE,
Mél. : arnaud.lefeuvre@ofb.gouv.fr
V/Réf. :

Objet : Demande préalable à des travaux sur un écoulement soumis à expertise, commune de Congé-sur-Orne.

Suite à l'examen du dossier que vous m'avez transmis pour avis le 04/06/2021, relatif à une demande de travaux de busage sur un écoulement soumis à expertise préalable avant travaux, commune de Congé-sur-Orne et présenté par la SCEA de la Croix Blanche, je vous fais part de mes observations sur le volet milieu aquatique.

1. Contexte de la demande d'avis.

La présente demande établie par la SCEA de la Croix Blanche est une demande d'expertise de cours d'eau dans le cadre d'un projet de busage sur un linéaire d'environ 249 m.

2. Expertise de terrain.

Le tronçon sur lequel porte la demande d'expertise et de travaux de busage se trouve sur le bassin versant de l'Orne Saosnoise et a fait l'objet d'une expertise de terrain en date du 03/08/2021.

L'expertise de l'OFB s'est appuyée sur l'article L.215-7-1 du code de l'Environnement et l'instruction du gouvernement relative à la cartographie et l'identification des cours d'eau du 3 juin 2015. Cette instruction a été présentée en COFIL Cartographie des cours d'eau et les critères de détermination des cours d'eau présentés lors de cette réunion ont été unanimement validés par les membres de ce COFIL.

L'application stricte des critères du code de l'Environnement a amené l'OFB à conclure que le tronçon, dont fait l'objet cette demande d'expertise, n'est pas un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.

En effet, ce tronçon ne présentait pas d'écoulement lors de notre visite malgré une pluviométrie importante. Aucun élément ne permet également de confirmer qu'il se trouve dans un lit naturel à l'origine. Il s'agit simplement d'un fossé créé sans doute pour drainer les excès d'eau en période hivernale.

La fiche de détermination de cours d'eau relative à cette expertise sera jointe à ce présent avis.

1. Conclusion

Au vu de ces éléments, l'Office Français de la Biodiversité considère que l'expertise du 03 août 2021 permet de conclure au déclassement du tronçon concerné par cette demande d'expertise. Cette expertise sera transmise à la DDT et soumise à consultation du public avant modification de la carte préfectorale des cours d'eau de la Sarthe.

Les travaux de busage sur ce tronçon ne sont donc pas soumis au dépôt préalable d'un dossier de déclaration/autorisation conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement.

Copie à :

LARDUINAT Thibaut



| Données générales | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------|----|
| Date : | 03/08/2021 | limites du tronçon | données GPS | | |
| Opérateur (s) et organisme : | OFB | | X (en dd) | Y (en dd) | n° |
| A Lefeuvre | | | aval | | |
| Commune : | Congé sur Orne | amont | | | |
| Lieu-dit : | La Coulvannerie | Conditions d'observation : | | | |
| Nom usuel (si information) : | Ru du Maleffre | <input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input type="checkbox"/> > 8j sans pluies | | | |
| Référentiel cartographique actuel : | <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT | | | | |
| Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs) | | | | | |
| Alimentation par une source | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input checked="" type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : | | | | |
| Débit suffisant une majeure partie de l'année | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé | | | | |
| Lit naturel à l'origine | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat majo <input type="checkbox"/> Autre: | | | | |
| Cas particuliers : Critères supplémentaires | | | | | |
| Berges supérieures à 10cm | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | | | | |
| Substrat diversifié et différencié | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | |
| Continuité Amont/ Aval | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | | |
| Vie aquatique | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé <input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques : | | | | | |
| Statut (cf logigramme) | | | | | |
| Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input checked="" type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure | | | | | |

Commentaires / Photographies

