

DDT 72 - REMA (SD)
19 boulevard Paixhans
72000 LE MANS

A Le Mans, le 01-07-2021

N/Réf.: 2021-002907
Dossier suivi par : Arnaud LEFEUVRE,
Mél. : arnaud.lefeuvre@ofb.gouv.fr
V/Réf. :

Objet : Demande d'expertise d'un cours d'eau BCAE, commune de Mezières-sous-Ponthouin.

Suite à l'examen du dossier que vous m'avez transmis pour avis le 04/06/2021, relatif à une contestation de classement en cours d'eau d'un tronçon présent sur la commune de Mezières-sous-Ponthouin, présenté par la SCEA LEFEUVRE, je vous fais part de mes observations sur le volet milieu aquatique.

1. Contexte de la demande d'avis.

La présente demande établie par la SCEA LEFEUVRE est une demande de contestation de classement en cours d'eau d'un bras de L'Orne Saosnoise sur la commune de Mezières-sous-Ponthouin.

2. Expertise de terrain.

Le tronçon sur lequel porte la demande de contestation de classement en cours d'eau se trouve sur le bassin versant de l'Orne Saosnoise et a fait l'objet d'une expertise de terrain en date du 24/06/2021.

L'expertise de l'OFB s'est appuyée sur l'article L.215-7-1 du code de l'Environnement et l'instruction du gouvernement relative à la cartographie et l'identification des cours d'eau du 3 juin 2015. Cette instruction a été présentée en COPIL Cartographie des cours d'eau et les critères de détermination des cours d'eau présentés lors de cette réunion ont été unanimement validés par les membres de ce COPIL.

L'application stricte des critères du code de l'Environnement a amené l'OFB à conclure que le tronçon, dont fait l'objet cette demande de contestation, n'est pas un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.

En effet, aucun lit de cours d'eau ou de fossé n'est présent sur la parcelle concernée. Il s'agit simplement d'une prairie humide présente dans le lit majeur du cours d'eau de l'Orne Saosnoise. Il n'y a donc aucun écoulement.

La fiche de détermination de cours d'eau relative à cette expertise sera jointe à ce présent avis.

1. Conclusion

Au vu de ces éléments, l'Office Français de la Biodiversité considère que l'expertise du 24 juin 2021 permet de conclure au déclassement du tronçon concerné par cette demande de contestation. Cette expertise sera transmise à la DDT et soumise à consultation du public avant modification de la carte préfectorale des cours d'eau de la Sarthe.

Copie à :

LARDUINAT Thibaut

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Fiche de détermination de cours d'eau

Données générales					
Date :	24/06/2021	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A Lefeuvre			aval		
Commune :	Mezières sous Ponthouin	amont			
Lieu-dit :	La Touche	Conditions d'observation :			
Nom usuel (si information) :		<input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Référentiel cartographique actuel :	<input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT				
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :				
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé				
Lit naturel à l'origine					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre:				
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON					
Substrat diversifié et différencié					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON					
Continuité Amont/ Aval					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON					
Vie aquatique					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé <input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)					
<input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					

Commentaires / Photographies

Ce tronçon est complètement inexistant. Il n'y a aucun lit marqué, ni d'écoulement dans cette prairie humide.



Localisation et vue du tronçon proposé au déclassement



