


Données générales				
Date : 29/08/21	<b>limites du tronçon</b>	données GPS		
Opérateur (s) et organisme : OFB - TL		X (en dd)	Y (en dd)	n°
Commune : AMNE (B28)		aval		
		amont		
<b>Conditions d'observation :</b>				
Lieu-dit : L'Aubé	<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Nom usuel (si information) :	<b>n° photos :</b>			
<b>Référentiel cartographique actuel :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (continu) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input checked="" type="checkbox"/> Carte BCAE				
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)				
Alimentation par une source				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	<b>Type de source :</b> 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :			
Débit suffisant une majeure partie de l'année				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input type="checkbox"/> indéterminé			
Lit naturel à l'origine				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique : <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input checked="" type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre : .....			
Cas particuliers : Critères supplémentaires				
Berges supérieures à 10cm				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON				
Substrat diversifié et différencié				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI (pas partout) <input type="checkbox"/> NON				
Continuité Amont/ Aval				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON				
Vie aquatique				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé				
<input type="checkbox"/> poisson : .....				
<input checked="" type="checkbox"/> macroinvertébrés :				
<input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques				
Statut (cf logigramme)				
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)				
<input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE				
<input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE				
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure				

### Commentaires / Photographies

Le tronçon de la demande est clairement un cours d'eau (Cf. élément ci-dessus). Par contre, après discussion avec des agriculteurs du secteur, il semble très probable que M. Lechat se soit trompé de tronçon pour sa demande. En effet il n'est pas exploitant riverain du tronçon de la demande mais d'une autre parcelle contiguë à un fossé qui n'apparaît pas sur la carte IGN (Cf. plan ci dessous).



Localisation du tronçon, objet de la contestation et dont le statut de cours d'eau est confirmé suite à l'expertise du 29/08/2021