

**Données générales**

|                              |   |                           |                      |                      |                      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Date :                       | <input type="text" value="28/08/21"/>         | <b>limites du tronçon</b> | données GPS          |                      |                      |
| Opérateur (s) et organisme : | <input type="text" value="OFB-TL"/>           |                           | X (en dd)            | Y (en dd)            | n°                   |
| Commune :                    | <input type="text" value="Terrehault"/>       | aval                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Lieu-dit :                   | <input type="text" value="Le Moulin de Fay"/> | amont                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Conditions d'observation :**
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours)  > 8j sans pluies

 Nom usuel (si information) 

 n° photos : 
**Référentiel cartographique actuel :**  Scan 25 IGN (Année : ..... )  BD TOPO  Orthophotoplan + MNT  BCAE

**Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)**
**Alimentation par une source**

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> OUI            | <b>Type de source :</b><br>1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> marc <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée<br>2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide<br>Autres : |
| <input checked="" type="checkbox"/> NON |  |
| <input type="checkbox"/> Indéterminé    |  |

**Débit suffisant une majeure partie de l'année**
 OUI  NON  Indéterminé
 Fréquence d'écoulement :  permanent  intermitent  indéterminé

**Lit naturel à l'origine**
 OUI  NON  Indéterminé
 Information historique  Cassin  Cadastre napoléonien  Etat maj  Autre 
**Cas particuliers : Critères supplémentaires**
**Berges supérieures à 10cm**
 OUI  NON

**Substrat diversifié et différencié**
 OUI  NON

**Continuité Amont/ Aval**
 OUI  NON

**Vie aquatique**
 OUI  NON  Indéterminé

 poisson :

 macroinvertébré :


 végétation inféodée aux milieux aquatiques

**Statut (cf logigramme)**

 Statut déterminé grâce à :  Critères cumulatifs (Grille 1)  Critères supplémentaires (Grille 2)

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> COURS D'EAU | <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE  |
| <input type="checkbox"/> TALWEG      | <input type="checkbox"/> FOSSE <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE: Bief remblayé |
- si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

### Photographies / Carte



Localisation du tronçon expertisé et vue de la portion restant classée en cours d'eau

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

### Conclusion

Ce linéaire est un ancien bief remblayé sur la majorité du tracé. Seuls les 100 premiers mètres avant le virage à angle droit doit être considéré comme cours d'eau (Cf. photo).