

Données générales

Date :	<input type="text" value="11/06/2022"/>	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	<input type="text" value="OFB"/>		X (en dd)	Y (en dd)	n°
	<input type="text" value="M Rochereau ; R LIGOT"/>	aval	<input type="text" value="48.133237"/>	<input type="text" value="0.750822"/>	<input type="text"/>
Commune :	<input type="text" value="Saint Jean des Echelles"/>	amont	<input type="text" value="48.133738"/>	<input type="text" value="0.754879"/>	<input type="text"/>

Conditions d'observation :
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) > 8j sans pluies

 Lieu-dit :

 Nom usuel (si information)

 n° photos :

 Référentiel cartographique actuel : Scan 25 IGN (Année :) BD TOPO Orthophotoplan + MNT BCAE

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)
Alimentation par une source

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input checked="" type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :
<input type="checkbox"/> NON	
<input type="checkbox"/> Indéterminé	

Débit suffisant une majeure partie de l'année

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé
---	---

Lit naturel à l'origine

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input checked="" type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>
--	---

Cas particuliers : Critères supplémentaires
Berges supérieures à 10cm

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
---	------------------------------

Substrat diversifié et différencié

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
---	---

Continuité Amont/ Aval

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

Vie aquatique

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> Indéterminé
---	------------------------------	--------------------------------------

 poisson :

 macroinvertébrés crustacés, larves et insectes...

 végétation inféodée aux milieux aquatiques


Statut (cf logigramme)

 Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU | <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE |
| <input type="checkbox"/> TALWEG | <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE: |
- si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

HC22_516 et HC22_517

Photographies / Carte



Localisation et vue du tronçon expertisé

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau



Conclusion

La Source et le lit naturel de ce cours d'eau sont situés sur le bassin de la Bray. Aujourd'hui, ce cours d'eau a été placé dans un bief (déjà représenté sur les Cartes d'Etat major) afin d'alimenter en eau « La Tuilerie » et « Le Château de Courtangis ». Il est ainsi devenu un affluent du cours d'eau Ruisseau de Gradon, lui-même affluent de l'Huisne. Par défaut d'entretien de ce bief, l'eau s'infiltre par différentes fuites et la partie aval du bief n'est plus alimentée.