

Données générales

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Date : | <input type="text" value="19/05/2022"/> | limites du tronçon | données GPS | | |
| Opérateur (s) et organisme : | <input type="text" value="OFB"/> | | X (en dd) | Y (en dd) | n° |
| <input type="text" value="R.LIGOT; V.FONTAINE"/> | | aval | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Commune : | <input type="text" value="La Chapelle d'Aligné"/> | amont | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Conditions d'observation :
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) > 8j sans pluies

Lieu-dit :

Nom usuel (si information) n° photos :

Référentiel cartographique actuel : Scan 25 IGN (Année :) BD TOPO Orthophotoplan + MNT BCAE

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)

| Alimentation par une source | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> OUI | Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : |
| <input checked="" type="checkbox"/> NON | |
| <input type="checkbox"/> Indéterminé | |

| Débit suffisant une majeure partie de l'année | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé |

| Lit naturel à l'origine | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre <input type="text"/> |

Cas particuliers : Critères supplémentaires

| Berges supérieures à 10cm | |
|---|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

| Substrat diversifié et différencié | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

| Continuité Amont/ Aval | |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

| Vie aquatique | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> Indéterminé |
| <input type="checkbox"/> poisson : | | |
| <input type="checkbox"/> macroinvertébré : | | |
| <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques | | |

Statut (cf logigramme)

Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)


COURS D'EAU COURS D'EAU ENTERRE

TALWEG FOSSE AUTRE:

si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident_OFB:C22_503 et C22_504

Photographies / Carte



Localisation des tronçons expertisés

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau



Conclusion

L'écoulement expertisé ne possède pas les caractéristiques d'un cours d'eau.