

DDT 72 - REMA (SD)  
19 boulevard Paixhans  
72000 LE MANS

A Le Mans, le 25-07-2022

N/Réf.: 2022-002382  
Dossier suivi par : Arnaud LEFEUVRE,  
Mél. : arnaud.lefeuvre@ofb.gouv.fr  
V/Réf. :

Objet : Contestation du tracé d'un écoulement classé en cours d'eau BCAE, commune de Sainte-Sabine-sur-Longève.

Suite à l'examen du dossier de demande que vous m'avez transmis pour avis le 22/04/2022, relatif à une contestation du tracé d'un écoulement classé en cours d'eau BCAE, présent sur la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève, présenté par Monsieur BALIGAND Bruno, je vous fais part de mes observations sur le volet milieu aquatique.

## **1. Contexte de la demande d'avis.**

La présente demande établie par Monsieur BALIGAND Bruno est une demande de contestation du tracé d'un écoulement classé en cours d'eau BCAE, présent sur la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève.

## **2. Expertise de terrain.**

Le tronçon sur lequel porte la demande de contestation se trouve sur le bassin versant de la Longève et a fait l'objet d'une expertise de terrain en date du 02/06/2022.

L'expertise de l'OFB s'est appuyée sur l'article L.215-7-1 du code de l'Environnement et l'instruction du gouvernement relative à la cartographie et l'identification des cours d'eau du 3 juin 2015. Cette instruction a été présentée en COFIL Cartographie des cours d'eau et les critères de détermination des cours d'eau présentés lors de cette réunion ont été unanimement validés par les membres de ce COFIL.

L'expertise a permis de mettre en évidence que le tracé réel du cours d'eau n'était pas celui représenté actuellement sur les cartes police de l'eau et BCAE. Une modification de ce tracé est donc nécessaire. Il a également été mis en évidence, une seconde incohérence sur la partie amont de l'écoulement.

La fiche de détermination relative à cette expertise, qui met en évidence ces erreurs sera transmise à la DDT afin que les corrections soient opérées rapidement.



Localisation du tronçon soumis à contestation

### 3. Conclusion

Au vu de ces éléments, l'Office Français de la Biodiversité considère que l'expertise du 02 juin 2022 permet de conclure à la modification du tracé exact du cours d'eau concerné par cette demande de contestation. Cette expertise sera transmise à la DDT et soumise à consultation du public avant modification de la carte préfectorale des cours d'eau de la Sarthe.

Copie à :

LARDUINAT Thibaut

**Fiche de détermination en cours d'eau : L'Etang, commune de Sainte-Sabine-sur-Longève**



Données générales					
Date :	02/06/2022	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A LEFEUVRE			aval		
Commune :	Sainte-Sabine-sur-Longève	amont			
Lieu-dit :	L'Etang	Conditions d'observation :			
Nom usuel (si information) :	La Longève	<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies n° photos : <input type="text"/>			
Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année : .....) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input checked="" type="checkbox"/> BCAE					
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillèr <input checked="" type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :				
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermiten <input type="checkbox"/> indéterminé				
Lit naturel à l'origine					
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre :				
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON				
Substrat diversifié et différencié					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON				
Continuité Amont/ Aval					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON				
Vie aquatique					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé <input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input checked="" type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input checked="" type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2) <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE: <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					
Ident_OFB:HC22_497; HC22_498; HC22_499; HC22_500 et HC22_501					

