

**Données générales**

Date :	<input type="text" value="09/08/23"/>	<b>limites du tronçon</b>	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	<input type="text" value="OFB"/>		X (en dd)	Y (en dd)	n°
ROCHEREAU					
Commune :	<input type="text" value="CHAMPROND"/>	aval			
Lieu-dit :	<input type="text" value="Les Forges"/>	amont			
Nom usuel (si information) :	<input type="text" value="La Braye"/>	<b>Conditions d'observation :</b>			
		<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
		n° photos : <input type="text"/>			
<b>Référentiel cartographique actuel :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année : .....) <input checked="" type="checkbox"/> BD TOPO <input checked="" type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input checked="" type="checkbox"/> BCAE					

**Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)**

<b>Alimentation par une source</b>	
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	<b>Type de source :</b> 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :

<b>Débit suffisant une majeure partie de l'année</b>	
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé

<b>Lit naturel à l'origine</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input checked="" type="checkbox"/> Etat majoré <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>

**Cas particuliers : Critères supplémentaires**

<b>Berges supérieures à 10cm</b>	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON

<b>Substrat diversifié et différencié</b>	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON

<b>Continuité Amont/ Aval</b>	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON


<b>Vie aquatique</b>	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé
<input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques	

**Statut (cf logigramme)**

Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)	
<input type="checkbox"/> COURS D'EAU	<input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE
<input type="checkbox"/> TALWEG	<input type="checkbox"/> FOSSE <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE: Pas de cours d'eau
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure	

Ident\_OFB:HC23\_046; HC23\_047 et HC23\_048

Photographies / Carte



Localisations et vues des écoulements expertisés



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Conclusions

Les 3 tronçons expertisés ne possèdent pas les caractéristiques de cours d'eau. Il s'agit d'une haie, d'une clôture de parcelle agricole et de l'ancien bras de décharge du moulin, aujourd'hui comblé partiellement.