

Données générales

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-----------|----|
| Date : | <input type="text" value="22/08/23"/> | limites du tronçon | données GPS | | |
| Opérateur (s) et organisme : | <input type="text" value="OFB"/> | | X (en dd) | Y (en dd) | n° |
| <input type="text" value="A LEFEUVRE"/> | | aval | | | |
| Commune : | <input type="text" value="La Chapelle Saint Fray"/> | amont | | | |

Conditions d'observation :
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) > 8j sans pluies

 Lieu-dit :

 Nom usuel (si information)

 n° photos :
Référentiel cartographique actuel : Scan 25 IGN (Année :) BD TOPO Orthophotoplan + MNT BCAE

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)
Alimentation par une source

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input checked="" type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input checked="" type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : |
| <input type="checkbox"/> NON | |
| <input type="checkbox"/> Indéterminé | |

Débit suffisant une majeure partie de l'année

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> intermitent <input type="checkbox"/> indéterminé |
|---|--|

Lit naturel à l'origine

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/> |
|---|---|

Cas particuliers : Critères supplémentaires
Berges supérieures à 10cm

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
|---|---|

Substrat diversifié et différencié

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
|---|---|

Continuité Amont/ Aval

| | |
|---|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
|---|------------------------------|

Vie aquatique


| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> Indéterminé |
| <input type="checkbox"/> poisson : | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> macroinvertébré : | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques | | |

Statut (cf logigramme)

 Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)
 COURS D'EAU COURS D'EAU ENTERRE
 TALWEG FOSSE AUTRE:
 si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident_OFB: C23_138; C23_139; C23_140 et C23_141

Photographies / Carte



Localisation et vue du tronçon expertisé

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Conclusion

Cet écoulement prend sa source au droit d'une prairie humide et à l'exutoire d'une succession de plan d'eau créés sans doute en zone humide. Il rejoint ensuite le ruisseau de Vrai.