



Données générales					
Date :	12/06/2023	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
PIOGER/FONTAINE/ROCHEREAU			aval	47.722397	-0.080913
Commune :	La FLÈCHE	amont	47.730307	-0.068940	
Conditions d'observation : <input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies n° photos : 01					
Référentiel cartographique actuel : <input type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input checked="" type="checkbox"/> BD TOPO <input checked="" type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input type="checkbox"/> BCAE					
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé		Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillèr <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input checked="" type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : ancien captage eau potable La Flèche dans ZH			
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé		Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input type="checkbox"/> indéterminé			
Lit naturel à l'origine					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé		Information historique : <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input checked="" type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>			
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON					
Substrat diversifié et différencié					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON					
Continuité Amont/ Aval					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON					
Vie aquatique					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé					
<input type="checkbox"/> poisson : <input checked="" type="checkbox"/> macroinvertébré gammares <input checked="" type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2) <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE: <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					
Ident_OFB: C23_095 et C23_096					

Photographies / Carte



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue du tronçon expertisé

Conclusion

Cours d'eau de nouveau dans son lit depuis que la ville de La Flèche a cessé de capter la source en eau potable (environ 3 ans).