

Données générales

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|-----------|----|
| Date : | 04/07/2023 | limites du tronçon | données GPS | | |
| Opérateur (s) et organisme : | OFB | | X (en dd) | Y (en dd) | n° |
| | LECOMTE/CHAMBAULT | aval | | | |
| Commune : | Clermont-Créans | amont | | | |
| Lieu-dit : | Les Mariochères | Conditions d'observation : | | | |
| Nom usuel (si information) : | Le Boulay | <input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies | | | |
| | | n° photos : <input type="text"/> | | | |
| Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input type="checkbox"/> BCAE | | | | | |

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)

| | |
|---|---|
| Alimentation par une source | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé | Type de source : 1) Ponctuelle : <input checked="" type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoi <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres : |
| Débit suffisant une majeure partie de l'année | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé |
| Lit naturel à l'origine | |
| <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé | Information historique <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/> |

Cas particuliers : Critères supplémentaires

| | |
|---|--|
| Berges supérieures à 10cm | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Substrat diversifié et différencié | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Continuité Amont/ Aval | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Vie aquatique | |
| <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé |
| <input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques | |


Statut (cf logigramme)

Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)

COURS D'EAU COURS D'EAU ENTERRE
 TALWEG FOSSE AUTRE:
 si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident_OFB: C23_103

Photographies / Carte



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue du tronçon expertisé

Conclusion