

**Données générales**

Date :	08/05/2023	<b>limites du tronçon</b>	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A LEFEUVRE		aval			
Commune :	Lavardin	amont			

**Conditions d'observation :**
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours)  > 8j sans pluies

Lieu-dit : La Fosse Noire

Nom usuel (si information) L'Antonnière

n° photos :

**Référentiel cartographique actuel :**  Scan 25 IGN (Année : .....) BD TOPO Orthophotoplan + MNT  BCAE

**Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)**
**Alimentation par une source**

<input type="checkbox"/> OUI	<b>Type de source :</b> 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoi <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillèr <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :
<input checked="" type="checkbox"/> NON	
<input type="checkbox"/> Indéterminé	

**Débit suffisant une majeure partie de l'année**
 OUI  NON  Indéterminé
 

Fréquence d'écoulement :	<input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé
--------------------------	--

**Lit naturel à l'origine**
 OUI  NON  Indéterminé
 

Information historique	<input type="checkbox"/> Cassir <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonier <input type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre:
------------------------	---

**Cas particuliers : Critères supplémentaires**
**Berges supérieures à 10cm**
 OUI  NON

**Substrat diversifié et différencié**
 OUI  NON

**Continuité Amont/ Aval**
 OUI  NON

**Vie aquatique**
 OUI  NON  Indéterminé

 poisson :

 macroinvertébré :

 végétation inféodée aux milieux aquatiques


**Statut (cf logigramme)**

 Statut déterminé grâce à :  Critères cumulatifs (Grille 1)  Critères supplémentaires (Grille 2)

 COURS D'EAU  COURS D'EAU ENTERRE  
 TALWEG  FOSSE  AUTRE:  
 si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident\_OFB:C23\_054

Photographies / Carte



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue de l'écoulement expertisé



Conclusion

Cet écoulement ne présentait pas d'écoulement le jour de la visite. Il s'agit d'un simple talweg alimenté par les eaux de pluie.