

Données générales

Date :	<input type="text" value="08/05/2023"/>	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	<input type="text" value="OFB"/>		X (en dd)	Y (en dd)	n°
<input type="text" value="A LEFEUVRE"/>		aval			
Commune : <input type="text" value="Coulombiers"/>		amont			
Lieu-dit : <input type="text" value="La Digeonnerie"/>		Conditions d'observation :			
Nom usuel (si information) <input type="text" value="La Bienne"/>		<input checked="" type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Référentiel cartographique actuel :		<input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input checked="" type="checkbox"/> BD TOPO <input checked="" type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input type="checkbox"/> BCAE			

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)

Alimentation par une source	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoi <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input checked="" type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input checked="" type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :
Débit suffisant une majeure partie de l'année	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé
Lit naturel à l'origine	
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input checked="" type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>

Cas particuliers : Critères supplémentaires


Berges supérieures à 10cm	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Substrat diversifié et différencié	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Continuité Amont/ Aval	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Vie aquatique	
<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé
<input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques	

Statut (cf logigramme)

Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)

COURS D'EAU COURS D'EAU ENTERRE
 TALWEG FOSSE AUTRE:
 si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident_OFB:C23_019



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue du tronçon expertisé



Sortie du passage busé



vue de la portion busée

Conclusion

Le tronçon expertisé correspond à une portion busée du cours d'eau. La consultation des photos aériennes permet de dire que ces travaux ont été réalisés entre 1995 et 2005.