

Données générales						
Date :	12/06/2023	limites du tronçon	données GPS			
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°	
PIOGER/FONTAINE			aval	47.743372	-0.082341	
Commune : Villaines sous malicorne			amont	47.743520	-0.082572	
Lieu-dit :	Bouar	Conditions d'observation :				
Nom usuel (si information) :	Le Boir	<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies				
Référentiel cartographique actuel :		<input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année : ..... ) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input type="checkbox"/> BCAE				
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)						
Alimentation par une source						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	<b>Type de source :</b> 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input checked="" type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :					
Débit suffisant une majeure partie de l'année						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé					
Lit naturel à l'origine						
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique : <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre: <input type="text"/>					
Cas particuliers : Critères supplémentaires						
Berges supérieures à 10cm						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON					
Substrat diversifié et différencié						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON					
Continuité Amont/ Aval						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON					
Vie aquatique						
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé					
<input type="checkbox"/> poisson :						
<input checked="" type="checkbox"/> macroinvertébré :						
<input checked="" type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques						
Statut (cf logigramme)						
Statut déterminé grâce à : <input type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input checked="" type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)						
<input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE:						
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure						
Ident_OFB: C23_075; C23_076 et C23_077						

Photographies / Carte



— Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)  
— Tronçon à classer comme cours d'eau  
— Tronçon restant à expertiser  
— Cours d'eau

Localisation et vue des tronçons expertisés



Conclusion

Les tronçons proposés au reclassement en cours d'eau correspondent à deux petites portions situées en bordure du ruisseau du Boir, dans une zone humide avec de multiples plans d'eau.  
 En amont, le linéaire expertisé ne possède pas les caractéristiques d'un cours d'eau.