

Données générales

Date :	16/03/2023	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A LEFEUVRE / B ROYER / J GUY		aval			
Commune :	SAINT-COSME-EN-VAIRAIS	amont			

Conditions d'observation :
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) > 8j sans pluies

Lieu-dit : Courteillon

Nom usuel (si information) : Ru du Mortève

n° photos :

Référentiel cartographique actuel : Scan 25 IGN (Année :) BD TOPO Orthophotoplan + MNT BCAE

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)
Alimentation par une source

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	Type de source : 1) Ponctuelle : <input checked="" type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :
<input type="checkbox"/> NON	
<input type="checkbox"/> Indéterminé	

Débit suffisant une majeure partie de l'année

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input type="checkbox"/> indéterminé
---	--

Lit naturel à l'origine

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre:
---	--

Cas particuliers : Critères supplémentaires
Berges supérieures à 10cm

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--

Substrat diversifié et différencié

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--

Continuité Amont/ Aval

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--

Vie aquatique

<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé
<input type="checkbox"/> poisson :
<input checked="" type="checkbox"/> macroinvertébré :
<input checked="" type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques


Statut (cf logigramme)

 Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU | <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE |
| <input type="checkbox"/> TALWEG | <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE: |
| <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure | |

Ident_OFB:HC23_011

Photographies / Carte



Localisation et vue de l'écoulement expertisé

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau



Conclusion

Le linéaire expertisé correspond au bief du Moulin de Courteillon qui capte entre 1/3 et la moitié du débit du ru de Mortève. Un ouvrage de répartition entre le bief et le lit naturel, encore présent est visible et engendre une chute importante et constitue un véritable obstacle à la continuité écologique.