


Données générales					
Date :	30/01/2024	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB		X (en dd)	Y (en dd)	n°
A LEFEUVRE			aval		
Commune :	ROUILLON	amont			
Lieu-dit :	Barillé	Conditions d'observation :			
Nom usuel (si information) :	Le Chaumard	<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input type="checkbox"/> > 8j sans pluies n° photos : <input type="text"/>			
Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT <input type="checkbox"/> BCAE					
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)					
Alimentation par une source					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé		Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :			
Débit suffisant une majeure partie de l'année					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé		Fréquence d'écoulement : <input checked="" type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé			
Lit naturel à l'origine					
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé		Information historique : <input type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat majoré Autre: <input type="text"/>			
Cas particuliers : Critères supplémentaires					
Berges supérieures à 10cm					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON					
Substrat diversifié et différencié					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON					
Continuité Amont/ Aval					
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON					
Vie aquatique					
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé					
<input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques					
Statut (cf logigramme)					
Statut déterminé grâce à : <input checked="" type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2) <input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input checked="" type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE <input type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE <input type="checkbox"/> AUTRE: <input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure					
Ident_OFB: C24_001 ; C24_002 et C24_003					
OFB - Service départemental de la Sarthe					

Photographies / Carte



Barillé

53

- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue du tronçon expertisé

Conclusion

Cette expertise correspond à une demande de déclassement d'une partie de cours d'eau actuellement classée au titre de la police de l'eau et des BCAA. L'expertise de terrain a permis de mettre en évidence que le tronçon sur lequel porte l'expertise est un simple talus sans aucun écoulement. Le tracé réel du cours d'eau du Chaumard est également modifié par rapport au classement actuel. En effet, la portion aval est largement busée en bordure de route puis sous la parcelle agricole.