

Données générales

Date :	10/10/2023	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme :	OFB- AL		X (en dd)	Y (en dd)	n°
Commune :	St Rémy du Val	aval			
Lieu-dit :	Buchaille	amont			

Conditions d'observation :
 < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) > 8j sans pluies

Nom usuel (si information) : La Bienne

n° photos :

Référentiel cartographique actuel : Scan 25 IGN (Année :) BD TOPO Orthophotoplan + MNT BCAE

Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)
Alimentation par une source

<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillè <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input checked="" type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :
---	--

Débit suffisant une majeure partie de l'année

<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input type="checkbox"/> intermitent <input checked="" type="checkbox"/> indéterminé
---	--

Lit naturel à l'origine

<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique <input type="checkbox"/> Cassin <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat maj <input type="checkbox"/> Autre:
---	--

Cas particuliers : Critères supplémentaires
Berges supérieures à 10cm

<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
---	------------------------------

Substrat diversifié et différencié

<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
------------------------------	---

Continuité Amont/ Aval

<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
------------------------------	------------------------------

Vie aquatique


<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé <input type="checkbox"/> poisson : <input type="checkbox"/> macroinvertébré : <input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques

Statut (cf logigramme)

 Statut déterminé grâce à : Critères cumulatifs (Grille 1) Critères supplémentaires (Grille 2)
 COURS D'EAU COURS D'EAU ENTERRE
 TALWEG FOSSE AUTRE:
 si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure

Ident_OFB: C23_175

Photographies / Carte



- Tronçon à déclasser (fossé ou cours d'eau remblayé)
- Tronçon à classer comme cours d'eau
- Tronçon restant à expertiser
- Cours d'eau

Localisation et vue du tronçon expertisé

Conclusion

Le tronçon expertisé et actuellement classé en cours d'eau au titre des BCAE et au titre de la police de l'eau a fait l'objet d'une demande de contre expertise et d'une contestation de son classement actuel. Une seconde visite de terrain en date du 10/10/2023 a mis en évidence effectivement que le statut de cours d'eau du tronçon concerné ne se justifiait pas, du fait notamment de l'absence d'écoulement et de fond différencié. Il semble que l'alimentation en eau qui avait permis son classement en août 2021 ne soit plus pérenne. L'alimentation ne se faisant actuellement qu'en période hivernale par la remontée de la nappe d'accompagnement du cours d'eau. Ce tronçon sera donc proposé au reclassement en fossé.