


Données générales				
Date : 19/05/2020	limites du tronçon	données GPS		
Opérateur (s) et organisme : LIGOT, SARRY, OFB 72		X (en dd)	Y (en dd)	n°
		aval		
Commune : Saint Vincent du Lorouër	amont			
Conditions d'observation :				
Lieu-dit : Les Bertelottières	<input type="checkbox"/> < 8j sans pluies (10 mm dans les 8 jours) <input checked="" type="checkbox"/> > 8j sans pluies			
Nom usuel (si information) :	n° photos :			
Référentiel cartographique actuel : <input checked="" type="checkbox"/> Scan 25 IGN (Année :) <input type="checkbox"/> BD TOPO <input type="checkbox"/> Orthophotoplan + MNT				
Critères de qualification des COURS D'EAU (cumulatifs)				
Alimentation par une source				
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé	Type de source : 1) Ponctuelle : <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> lavoir <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> plan d'eau <input type="checkbox"/> mouillère <input type="checkbox"/> émergence clairement identifiée 2) Diffuse : <input type="checkbox"/> zone drainée <input type="checkbox"/> prairie humide <input type="checkbox"/> zone humide <input type="checkbox"/> bois humide Autres :			
Débit suffisant une majeure partie de l'année				
<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Fréquence d'écoulement : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> intermittent <input type="checkbox"/> indéterminé			
Lit naturel à l'origine				
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Indéterminé	Information historique : <input checked="" type="checkbox"/> Cassini <input type="checkbox"/> Cadastre napoléonien <input type="checkbox"/> Etat major <input type="checkbox"/> Autre :			
Cas particuliers : Critères supplémentaires				
Berges supérieures à 10cm				
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON			
Substrat diversifié et différencié				
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON			
Continuité Amont/ Aval				
<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON			
Vie aquatique				
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> Indéterminé	
<input type="checkbox"/> poisson :				
<input type="checkbox"/> macroinvertébrés				
<input type="checkbox"/> végétation inféodée aux milieux aquatiques				
Statut (cf logigramme)				
Statut déterminé grâce à : <input type="checkbox"/> Critères cumulatifs (Grille 1) <input checked="" type="checkbox"/> Critères supplémentaires (Grille 2)				
<input type="checkbox"/> COURS D'EAU <input type="checkbox"/> COURS D'EAU ENTERRE				
<input checked="" type="checkbox"/> TALWEG <input type="checkbox"/> FOSSE				
<input type="checkbox"/> si doute , renouveler cette démarche à une période hydrologique ultérieure				

Commentaires / Photographies

Ce tronçon du cours d'eau karstique "Ruisseau de la Fontaine des Roches" est compris entre une perte près du lieu-dit "Les Bertelottières" et une résurgence se trouvant près du lieu-dit "Les Gendrinères". L'écoulement est intermittent et probablement alimenté par les eaux de ruissellement du bassin collecté par ce talweg. Le lit est inexistant ou peu marqué.



Localisation et vue du tronçon soumis à expertise